

Акт сезонного (весеннего/осеннего) осмотра общего имущества многоквартирного дома

"6" марта 2020 года

Адрес: _____ Солнечногорский р-н, Пешки д, 10
(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

весенний осмотр на " 6 " марта 2020 года

осенний осмотр на " _____ " _____ года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)

Главный инженер (должность)	Коков В.Л. (фамилия, инициалы)
Начальник ЖКО (должность)	Радченко О.Н. (фамилия, инициалы)
Главный энергетик (должность)	Власов А.Н. (фамилия, инициалы)

представителей организации - исполнителя коммунальных услуг:

Директор МКП "Коммунальный комплекс" (должность)	Пелихова Л.Н. (фамилия, инициалы)
Директор МКП "Пешковские" (должность)	Колесников Р.В. (фамилия, инициалы)
_____ (должность)	_____ (фамилия, инициалы)

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Председатель СД (должность)	Окруашили Б.Л. (фамилия, инициалы)
_____ (должность)	_____ (фамилия, инициалы)
_____ (должность)	_____ (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:	1973	
Срок службы здания	142	
Материал стен	Другие (железобетонные стены)	
Вид и тип фундамента	Плитный (сплошной), Сборный железобетон	
Вид и тип кровли	Плоская, Рулонная	
Число этажей	5	
Количество подъездов	4	
Количество квартир	64	
Количество лифтов	0	шт.
Общая площадь дома	3337,4	кв. м
Общая площадь жилых помещений	3026,9	кв. м
Наличие подвала (технического подвала/технического	Нет	
Наличие технического этажа (между этажами)	Нет	
Наличие мансарды	Нет	
Наличие чердака (технического чердака)	Нет	
Наличие цокольного этажа	Нет	
Общий физический износ многоквартирного дома	36	%
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	1	

Общая площадь нежилых помещений, не		
входящих в состав общего имущества	62,1	кв. м
Принадлежность к памятнику архитектуры	Нет	

2. Результаты осмотра

№ п/п	Элементы	Единица измере- ния	Коли- чество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенни й
					Техни- ческое состояни е элемен- тов (выявлен- ные дефекты) *	Объем ремонт- ных работ	Включен о в план подго- товки к отопи- тельному сезону	Выполн е- ние плана подгото в- ки к отопи- тельном у сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля			Мягкая				
	кровельное покрытие	кв. м	777,6	Рулонная	удов.	6 м²		
	свесы	пог. м		Оцинкованная сталь	удов.			
	желоба	пог. м						
	защитные ограждения	пог. м						
	Крыша							
	стропильная система	пог. м	X					
	мауэрлат	пог. м						
	выходы на чердак	шт.						
	чердачные продухи	кв.м						
	слуховые окна	кв. м						
	устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков	шт.						
	наружный водосток	пог. м						
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог. м						
2	Наружные конструкции и оборудование							
	Фундаменты			Плитный (сплошной)				
	цоколь	кв. м	173	Окраска	удов.	134 м²		
	отмостка	кв. м	137	Бетон	удов.			
	приямки	шт.						
	крыльца	шт.	4	Монолитный железобетон	удов.			
	Наружные стены	кв. м	1848	Другие (железобетонные стены)	удов.			
	Колонны и столбы							
	Фасад	кв. м	1848	Облицовка керамической плиткой	удов.			
	архитектурная отделка	кв. м						
	плиты балконов и лоджий	шт.	48	По железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия	удов.			

3	ограждение балконов и лоджий	пог. м		Металл	удов.				
	подъездные козырьки	шт.	4	Монолитный железобетон	удов.				
	межпанельные швы	пог. м	780		удов.	9 л.м.			
	пожарные лестницы	пог. м		0					
	эркеры	кв.м.							
	Проёмы								
	дверные заполнения	шт.	4	Глухая металлическая	удов.				
	оконные заполнения	шт.	249	ПВХ	удов.				
	подвальные окна	шт.							
	таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	11		удов.				
	Внутренние конструкции и оборудование								
	Перекрытия								
	междуэтажные	кв. м	3110,4	Перекрытия из сборного железобетонного настила	удов.				
подвальные	кв. м		Сборное	удов.					
чердачные	кв. м	777,6		удов.					
Внутренние стены	кв. м								
Балки (ригели) перекрытий и покрытий									
Лестницы	кв. м	248,4		удов.					
Тамбурные двери	шт.	4							
Остекление в местах общего пользования	кв. м	25,28	ПВХ	удов.					
Мусоропроводы	шт.								
загрузочные клапаны мусоропроводов	шт.								
Внутренний водосток	пог. м								
Почтовые ящики	шт.	64		удов.					
4	Печи, очаги								
	Печи	шт.							
	Кухонные очаги	шт.							
5	Противорадиационное убежище								
	система управления вентиляцией	компл.							
	электродвигатели	шт.							
	ручной привод	шт.							
	фильтры	компл.							
	двери	шт.							
	воздухозаборник	шт.							
	вентиляция	компл.							
	водоснабжение	компл.							
	канализация	компл.							
	освещение	компл.							
	дополнительное оборудование	компл.							
	6	Центральное отопление							

	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	20	Радиатор	удов.			
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	1292	Нижняя	удов.			
	вертикальны трубопроводы	пог. м	256	Вертикальная	удов.			
	задвижки	шт.	3		удов.			
	прочая запорная арматура	шт.	154		удов.	19 шт		
	тепловые пункты	шт.						
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	1378	Вспененный полиэтилен (энергофлекс)	удов.			
	общедомовые приборы учета	шт.	1		удов.			
7	Горячее водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	310	Сталь черная	удов.			
	вертикальны трубопроводы	пог. м	128	Сталь черная	удов.	4 м.		
	задвижки	шт.	2		удов.			
	прочая запорная арматура	шт.	79		удов.			
	общедомовые приборы учета	шт.						
8	Холодное водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	246	Сталь черная	удов.			
	вертикальны трубопроводы	пог. м	64	Сталь черная	удов.	5/3 м/шт		
	задвижки	шт.	1		удов.			
	прочая запорная арматура	шт.	79	кран	удов.	2 шт.		
	общедомовые приборы учета	шт.	1	монтаж	удов.	1 шт.		

9	Канализация							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м		удов.	ли.			
	вертикальны трубопроводы	пог. м		удов.				
	ливневая канализация	пог. м						
10	Электрооборудование							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1	удов.				
	щит этажный	шт.	20	удов.				
	светильники	шт.	28	удов.				
	выключатели	шт.						
	розетки	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.						

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	07.11.2019	акт №28-19	1 раз в год
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования		договор на техническое обслуживание заключается жителями напрямую	1 раз в год
3	Осмотр (проверка) дымоходов и вентиляторов			
4	Промывка и гидравлические испытания системы отопления			
5	Периодические освидетельствования лифтового оборудования			
6	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования			
7	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности			
8	Проведение строительно-технической экспертизы			

Приложения к акту:

- а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома;
- б) результаты инструментального контроля (в случае применения);
- в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);
- г) результаты исследований;
- д) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
- е) фотоматериалы;
- ж) др.

Члены комиссии:

Главный инженер	Коков В.Л.
(должность)	(фамилия, инициалы)
Начальник ЖКО	Радченко О.Н.
(должность)	(фамилия, инициалы)
Главный энергетик	Власов А.Н.
(должность)	(фамилия, инициалы)
Директор МКП "Коммунальный комплекс"	Пелихова Л.Н.
(должность)	(фамилия, инициалы)
Директор МКП "Пешковские"	Колесников Р.В.
(должность)	(фамилия, инициалы)
Председатель СД	Окруашили Б.Л.
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)

"6" марта 2020 года