

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

"16" марта 2020 года

Адрес: Солнечногорский р-н, Хоругвино д, Военный городок мкр, 70
(полный адрес многоквартирного дома)

ПО СОСТОЯНИЮ:

весенний осмотр на " 16 " марта 2020 года

осенний осмотр на " " года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)

Главный инженер (должность)	Коков В.Л. (фамилия, инициалы)
Начальник ЖКО (должность)	Нельзон Т.Н. (фамилия, инициалы)
Главный энергетик (должность)	Власов А.Н. (фамилия, инициалы)

представителей организации - исполнителя коммунальных услуг:

Директор МКП "Коммунальный комплекс"	Пелихова Л.Н.
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Председатель СД (должность)	Миликаева Л.С. (фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию: 1954

Срок службы здания	100
--------------------	-----

Материал стен	Стены из мелких блоков, искусственных и
---------------	---

Вид и тип фундамента	Ленточный, Монолитный железобетон
----------------------	-----------------------------------

Вид и тип кровли Двускатная, Металлическая волнистая

Число этажей	2
--------------	---

Количество подъездов	2
----------------------	---

Количество квартир	8
Котировка	1

Количество лифтов	0	шт.
-------------------	---	-----

Общая площадь дома	471,1	КВ. М
Общая площадь участка		

Общая площадь жилых помещений	412,3	КВ. М
Наличие подвала (подземного гаража)		

Наличие подвала (технического подвала/технического	Да
Наличие технического подвала (технического подвала/технического	Да

Наличие технического этажа (между этажами) _____ Нет _____

Наличие мансарды _____ Нет _____

Наличие чердака (технического этажа) _____

Наличие чердака (технического чердака)	Нет
Наличие цокольного этажа	Нет

Наличие цокольного этажа	Нет
Общий физический износ многоквартирного дома	10

Общий физический износ многоквартирного дома	55	%
Количество нежилых помещений, не		

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____ 0

Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 0 кв. м

Принадлежность к памятнику архитектуры Нет

2. Результаты осмотра

№ п/п	Элементы	Единица измере- ния	Коли- чество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенни й
					Техни- ческое состояни е элемен- тов (выявлен- ные дефекты) *	Объем ремон- тных работ	Включен о в план подго- товки к отопи- тельному сезону	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля			удовл.				
	кровельное покрытие	кв. м						
	свесы	пог. м						
	желоба	пог. м						
	защитные ограждения	пог. м						
	Крыша			удовл.				
	стропильная система	пог. м	X					
	мауэрлат	пог. м						
	выходы на чердак	шт.						
	чердачные продухи	кв.м						
	слуховые окна	кв. м						
	устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков	шт.						
	наружный водосток	пог. м						
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог. м						
2	Наружные конструкции и оборудование							
	Фундаменты			удовл.				
	цоколь	кв. м						
	отмостка	кв. м						
	приямки	шт.						
	крыльца	шт.						
	Наружные стены	кв. м						
	Колонны и столбы							
	Фасад	кв. м		удовл.				
	архитектурная отделка	кв. м						
	плиты балконов и лоджий	шт.						
	ограждение балконов и лоджий	пог. м						
	подъездные козырьки	шт.						
	межпанельные швы	пог. м						
	пожарные лестницы	пог. м						
	эркеры	кв.м.						
	Проёмы			удовл.				
	дверные заполнения	шт.						
	оконные заполнения	шт.						
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.						
3	Внутренние конструкции и оборудование							
	Перекрытия			удовл.				

	междуэтажные	КВ. М						
	подвальные	КВ. М						
	чердачные	КВ. М						
	Внутренние стены	КВ. М		удовл.				
	Балки (ригели) перекрытий и покрытий							
	Лестницы	КВ. М		удовл.				
	Тамбурные двери	шт.		удовл.				
	Остекление в местах общего пользования	КВ. М						
	Мусоропроводы	шт.						
	загрузочные клапаны мусоропроводов	шт.						
4	Внутренний водосток	пог. м						
	Почтовые ящики	шт.		удовл.				
Печи, очаги								
5	Печи	шт.						
	Кухонные очаги	шт.						
	Противорадиационное убежище							
	система управления вентиляцией	компл.						
	электродвигатели	шт.						
	ручной привод	шт.						
	фильтры	компл.						
	двери	шт.						
	воздухозаборник	шт.						
	вентиляция	компл.						
6	водоснабжение	компл.						
	канализация	компл.						
	освещение	компл.						
	дополнительное оборудование	компл.						
	Центральное отопление							
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.						
	горизонтальные трубопроводы	пог. м						
	вертикальные трубопроводы	пог. м						
	задвижки	шт.						
	прочая запорная арматура	шт.						
7	тепловые пункты	шт.						
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м						
	общедомовые приборы учета	шт.						
	Горячее водоснабжение							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м						
	вертикальные трубопроводы	пог. м						
	задвижки	шт.						
	прочая запорная арматура	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.						
	Холодное водоснабжение							
8	горизонтальные трубопроводы	пог. м						
	вертикальные трубопроводы	пог. м						
	задвижки	шт.						
	прочая запорная арматура	шт.						
	общедомовые приборы учета	шт.						

9	Канализация <i>удовл.</i>						
	горизонтальные трубопроводы	пог. м					
	вертикальны трубопроводы	пог. м					
	ливневая канализация	пог. м					
10	Электрооборудование <i>удовл.</i>						
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.					
	щит этажный	шт.					
	светильники	шт.					
	выключатели	шт.					
	розетки	шт.					
	общедомовые приборы учета	шт.					

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей			1 раз в три года
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования			1 раз в три года
3	Осмотр (проверка) дымоходов и вытяжных труб			
4	Промывка и гидравлические испытания системы отопления			
5	Периодические освидетельствования лифтового оборудования			
6	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования			
7	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности			
8	Проведение строительно-технической экспертизы			

Приложения к акту:

- а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома;
- б) результаты инструментального контроля (в случае применения);
- в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);
- г) результаты исследований;
- д) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
- е) фотоматериалы;
- ж) др.

Члены комиссии:

Главный инженер	Коков В.Л.
(должность)	(фамилия, инициалы)
Начальник ЖКО	Нельзон Т.Н.
(должность)	(фамилия, инициалы)
Главный энергетик	Власов А.Н.
(должность)	(фамилия, инициалы)
Директор МКП "Коммунальный комплекс"	Пелихова Л.Н.
(должность)	(фамилия, инициалы)
Председатель СД	Миликаева Л.С.
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)
(должность)	(фамилия, инициалы)

"16" марта 2020 года